



Geesa Pieza de recambio - Escobilla de inodoro para soporte (para: 915113 y 91511)

[ItemNumber]:	91224424
[ProductSerie]:	Spareparts
[ItemFinishing]:	Cromado
[ItemMaterial]:	Acero inoxidable
[ProductMountingSetIncluded]:	No
[ProductGuaranteeYears]:	2
[ItemGTIN]:	8712163186621

Propiedades del producto

- Garantía: esta serie tiene un periodo de garantía de 2 años

La calidad forma parte de nuestro ADN. Nuestros accesorios duran toda la vida y se encuentran en los hoteles más renombrados y los cruceros más lujosos a nivel mundial, en los que los productos se utilizan de manera intensiva y donde nuestros accesorios deben cumplir unos elevados requisitos de diseño, funcionalidad, instalación y facilidad de uso.

Coram se reserva el derecho de cambiar la especificación del producto